

onsdag 2018-04-25 14:01

Beskrivning

Klagomål på kolgrillen som inte har tillstånd och omkringboende har stora problem med deras rök från skorstenen. De har satt igång ett bygglov om ventilation trots att de inte fått godkänt ännu. NN har ringt förut och klagat och föreningen har klagat på rökigt och matosigt här. Se ärende nedan. Vad händer i detta ärende? Varför gör man inget. Boende på Fasanvägen klagar också på detta. Inringare bor i huset brevid och är mycket upprörd över att inget görs här.

BYGG 2018-000104 BARSBRO 1:13 (SKÄLBYVÄGEN 23)

Lisbeth Lukkari

Från: Anna Krohn
Skickat: den 14 februari 2018 13:24
Till: Bygglov
Ämne: Fwd: Sotning

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

----- Originalmeddelande -----

Från: [REDACTED]
Datum: 2018-02-14 12:55 (GMT+01:00)
Till: Anna Krohn <Anna.Krohn@jarfalla.se>
Rubrik: Sotning

Hej.
Vid sotning av restaurang Barkarby Grill Skälbyvägen 23 upptäckte vi att dom har byggt till en imkanal ansluten till det befintliga systemet.

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Skorstensfejartekniker/Förman



Attunda Sot och Vent AB
Maskingatan 9,
195 60 Arlandastad
0708/782059
08/594 420 55
www.attunda.com



Utdräkning berörd area.




FÖRKLARINGAR

■ = BEF. VÄGGAR

$A = 2,6 \times 4 = 10,4 \text{ m}^2$

2015-04-14

14-867



SKALA 1:100 (A3)	PLAN HANDLING	BYGGLOV/ KOMPL.
RITAT AV: DESIGNO ARKITEKTUR BOX 267 178 24 EKERÖ TEL 0707 73 50 05	BESTÄLLARE: [REDACTED] Mobil: 073-741 66 83	AVSER: Kv. BARSBÖ, SKÅLBVVÄGEN 23, JÄRFÄLLA
	DATUM 2015-04-14	RITN No: A-1.1